

Instructions d'utilisation

Étanchéité pour les visières de casque de moto

1. Nom du produit

Produit : Scellant pour visière de casque Cleanerist

Usage prévu : Scellant pour le traitement de visières de casque de moto, lisses et non poreuses.

Après une utilisation correcte, le mastic forme une couche protectrice résistante à l'eau et à la saleté et peut faciliter le nettoyage régulier de la visière.

2. Utilisation prévue

Le produit est destiné exclusivement au traitement externe des visières de casque de moto.

Avant chaque première application, **la compatibilité des couleurs, matériaux et revêtements doit être vérifiée sur une petite zone discrète.**

Cela s'applique en particulier à :

- Visières en polycarbonate
- Visières enrobées
- Visières teintées
- Visières miroirs
- Visières revêtues résistantes aux rayures
- Visières recouvertes d'anti-buée
- Visières déjà traitées avec d'autres produits de soin ou de scellants

Les instructions du fabricant du casque et du viseur doivent toujours être respectées et prières.

Ne pas utiliser à d'autres fins.

3. Avant utilisation

La visière doit :

- Propre
- Cool

- Sans poussière
- sans gras
- Sans résidus d'insectes
- Sans résidus de détergent

.

Ne frottez jamais la terre grossière à sec sur la visière. Nettoyez la visière avec un agent nettoyant adapté au matériau avant de sceller.

Ne pas utiliser sur une visière chaude ni en plein soleil intense.

4. Vérifier la compatibilité des matériaux

Avant la première application, appliquez une petite quantité de produit sur une zone discrète de la visière.

Après l'application prévue et le séchage complet, vérifiez s'il y a des modifications, en particulier :

- Nuageux
- Décoloration
- Taches
- Fissures de contrainte
- Modifications des revêtements existants
- Rédemptions
- Schlieren
- Atteinte de la transparence

N'utilisez pas le produit en cas de changement.

Si le type de matériau ou le revêtement est inconnu, vérifiez l'approbation du fabricant de la visière avant utilisation.

5. Application

Étape 1 – Nettoyer la visière

Enlevez soigneusement la poussière, la graisse, les résidus d'insectes et autres saletés de la visière.

Étape 2 – Vaporisez le scellant

Vaporisez le produit avec parcimonie et uniformité à l'extérieur de la visière appropriée.

Pas directement dans :

- Bouches d'aération
- Protections pour casque
- Composants électroniques
- Systèmes de communication
- Mécanique de la visière

Spray.

Étape 3 – Laisser allumé pendant un court moment

Laissez le produit agir brièvement selon le temps d'exposition prévu.

Temps d'exposition : [ENTRER LES INFORMATIONS DU FABRICANT]

Ne laissez pas le produit sécher sur la visière sauf si cela fait expressément partie de l'application prévue.

Étape 4 – Rincer / Entretien après coup

Par la suite, selon les spécifications du produit :

[rinçage soigneusement à l'eau claire / traite avec un chiffon microfibre doux adapté – insère la variante appropriée]

Étape 5 – Sécher et vérifier

Laissez la visière sécher complètement.

Avant de commencer le voyage, la visière doit :

- Complètement dégagé
- Sans Série
- Sans résidus
- sec

.

La vue à travers le visière doit être possible sans restrictions.

6. Informations importantes sur la sécurité pour la circulation routière

Le produit ne doit être utilisé que si les propriétés optiques de la visière ne sont pas affectées après traitement.

Avant de commencer le voyage, il est essentiel de vérifier si une vue sans restriction et sans distorsion est garantie.

En particulier, la visière ne doit pas :

- Schlieren
- Nuageux
- Taches
- Résidus
- Réflexions de lumière dues aux résidus de produit
- Changements visibles à la surface

Si la visibilité est altérée, **ne portez pas le casque dans la circulation routière** tant que la visière n'a pas été complètement nettoyée et que la vision libre n'a pas été rétablie.

7. Notes spéciales sur les revêtements de visière

Tous les revêtements de visière ne résistent pas aux produits chimiques et à l'étanchéité.

Une prudence particulière doit être exercée dans le cas de :

- Revêtements anti-buée
- Revêtements anti-rayures
- Revêtements miroirs
- Visières photochromiques
- Visières teintées
- Systèmes à épingle et visières intérieures comparables

Ne pas utiliser sur les objectifs Pinlock ou autres lentilles intérieures anti-embuée sauf si une approbation explicite du matériel a été obtenue.

Pour les visières revêtues, utilisez uniquement conformément aux spécifications du fabricant de la visière.

8. Instructions de sécurité

Lisez l'étiquetage et les informations sur le produit avant utilisation.

Restez hors de portée des enfants.

Utilisez uniquement selon les instructions.

Ne pas inhaler intentionnellement de spray de brume.

Évitez le contact visuel.

Assurez-vous d'une ventilation adéquate pendant l'utilisation.

Ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas pendant l'utilisation.

Lavez-vous bien les mains après utilisation.

Ne mélangez pas avec d'autres produits de nettoyage, de conditionnement ou produits chimiques.

Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes.

Ne vaporisez pas directement vers le visage.

9. Mesures de premiers secours

Les informations finales de premiers secours doivent correspondre à la fiche de données réelles de classification et de sécurité CLP.

En cas de contact visuel

Rincez doucement les yeux à l'eau pendant plusieurs minutes.

Retirez les lentilles existantes si possible.

Continuez à rincer.

Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

En cas de contact cutané

Nettoyez soigneusement les zones touchées de la peau avec de l'eau et, si nécessaire, du savon.

En cas d'irritation cutanée persistante, consultez un médecin.

Après inhalation

Sortez la personne atteinte à l'air frais.

Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

Après avoir avalé

Rincez la bouche.

Ne provoquez pas de vomissements sauf si c'est prescrit médicalement.

Si vous avez des plaintes, consultez un médecin et ayez l'emballage ou l'étiquette prêts.

10. Stockage

Conservez le produit uniquement dans le contenant d'origine bien fermé.

Conservez dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil direct.

Protégez contre le gel et le chauffage excessif, tant que cela respecte les spécifications du produit.

Conservez séparément de la nourriture, des boissons et de l'alimentation.

Reste hors de portée des enfants.

Température de stockage recommandée :

[ENTRER LA PLAGE DE TEMPÉRATURE]

11. Élimination

Ne laissez pas les résidus de produits pénétrer de manière incontrôlée dans l'environnement, les égouts ou les plans d'eau.

Éliminez les résidus de produits et les emballages conformément à la réglementation locale.

Les emballages complètement vides doivent être recyclés conformément aux exigences locales.

Les instructions d'élimination doivent être coordonnées avec la section 13 de la fiche de données de sécurité.

12. Étiquetage des CLP

Les informations suivantes ne peuvent être déterminées que sur la base de la **classification effective du mélange fini** .

Mot signal :

[ATTENTION / DANGER / NON APPLICABLE]

Pictogramme(s) de danger(s) :

[ENTRER LES PICTOGRAMMES GHS]

Déclarations de danger :

[ENTRER DES PHRASES]

Autres déclarations de danger :

[SAISISSEZ DES PHRASES EUH]

Instructions de sécurité :

[ENTRER DES PHRASES]

UFI :

[ENTREZ DANS UFI SI NÉCESSAIRE]

L'étiquetage, les instructions d'utilisation et la fiche de données de sécurité doivent correspondre aux informations pertinentes sur le plan de sécurité.

13. Fabricant / opérateur économique responsable

Fabricant :

Die Seifenblase GmbH

Adresse :

[ADRESSE COMPLÈTE]

E-mail :

[ADRESSE E-MAIL]

Téléphone :

[NUMÉRO DE TÉLÉPHONE]

14. Identification des produits et traçabilité

Numéro d'article : [NUMÉRO D'ARTICLE]

Numéro de lot/lot : [NUMÉRO DE LOT]

Capacité nominale : [par exemple 100 ml / 500 ml / 1 000 ml]

Notez le lot ou numéro de lot sur l'emballage.

15. Tests avant la mise sur le marché

En particulier, les éléments suivants doivent être testés et documentés avant leur mise sur le marché :

- Formulation complète du produit
- Classification CLP du mélange fini
- Étiquetage CLP complet et correct
- Conformité REACH des substances utilisées
- Restrictions applicables de REACH
- UFI si nécessaire
- notification du centre de poison si nécessaire
- Fiche de données de sécurité
- Emballage adapté
- Compatibilité des matériaux avec les matériaux prévus pour la visière
- Compatibilité avec les revêtements de visière pertinents
- Effets possibles sur la transparence et les propriétés optiques
- Évaluation des risques GPSR
- Documentation technique du produit
- Traçabilité des produits et des lots
- Fabricant et coordonnées
- Conformité de l'étiquette, description du produit, instructions d'utilisation et fiche de données de sécurité

Version : [MM/YYYY]

Version : [VERSION]